

**PROTOKÓŁ NR GP/1369/11****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: NOVA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 19M/11nr działki: 231/173

Warunki przyłączenia

Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
**KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT**  
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
 w zakresie sieci i instalacji gazowych  
 Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

**Próba szczelności:**

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

podpis

**Marek Wojcieszek**

**MAREK WOJCIESZEK**  
**KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT**  
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
 w zakresie sieci i instalacji gazowych  
 Nr ewid. GP-III-7342/32/94

kierownik budowy

podpis

Załącznik: Protokół / Opinia kominiarska nr: 1113/23 z dnia 23.03.23

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski

Radom, dnia 23.03.2023

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
Marcin Radomski  
Ruda Mała 48, 26-624 Kowala  
Punkty Zgłoszeń i Informacji  
Radom, ul. Królowej Jadwigi 12A  
tel. 07603 231 633, 07609 695 586  
043 331 33 60 NIP: 628-111-04-38

Opinia 11/13/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy Cystopodowa nr 19 m w 1  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOWA YDEA Sp. z o.o.  
Morisz Wojcicki

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonało sprawdzenia przewodu kominowego  
Przewód sprawny, dym nie ucieka  
Przewód wentylacyjny dym nie ucieka  
Do doobrotowania: kocioł gazowy w  
+ w z kompletem kominu  
sprawnie st. i wentylacji

inne uwagi:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Goraini Mieszko i 26

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.03.2023 podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Upr. 2102

Pieczęć i podpis



Radom, dnia 23.03.2023 r.

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
/pieczęta Zakładu Kominiarskiego/  
Ruda Mała 45, 26-624 Kowala  
Punkt Zgłoszeń i Informacji  
Radom, ul. Królowej Jadwigi 12A  
tel. 07603 231 433; 07609 695 586  
NIP: 840-111-94-38

# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 1513/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radom

Bud. Medeo Radom, 2 lokality ul. Lisiepiowska 19 m. 1 nr

będącym własnością Nowa IDEA Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez F.P.H.U. Emor Morusz Wojsickej

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Radomski Marcin

przy udziale: Kerouche budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe i
- 2/ wkłady ceramiczne w przewodzie dymowym
- 3/ i spalinowym.
- 4/ Przewody kominowe drewniane, nie są w stanie
- 5/ gwarantować bezpieczeństwa użytkownika
- 6/ do użytkowania.
- 7/ Dotyczy do kominu do brzo
- 8/ Przewody kominowe i wentylacyjne
- 9/ nie nadają się do użytkowania
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla

Radom Budowlanego 174

Opiniodawca  
uprawniony mistrz kominiarski  
Marcin Radomski  
/pieczęć i podpis/

## PROTOKÓŁ NR GP/1369/2

## odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

INWESTOR: NOWA IDEA SP. Z O.O.

Miejscowość: Radom

Ulica: Listopadowa

nr: 19M/2

nr działki: 231/173

Warunki przyłączenia

Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021 r.

Oświadczenie kierownika budowy

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

MAREK WOJCIESZEK  
KIEROWNIK BUDOWY i ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

Próba szczelności:

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:Członkowie komisji:

Imię i nazwisko Inwestora

podpis

Marek Wojcieszek

MAREK WOJCIESZEK  
KIEROWNIK BUDOWY i ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

kierownik budowy

podpis

Załącznik: Protokół / Opinia kominiarska nr: 12/03/23 z dnia 23.03.2023 r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski



Radom, dnia 23-03-2023

Opinia 12/3/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy Listopadowa 19M 2 w Radomiu  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOWA IDEA Sp z o.o  
FPHU EMAR Marcin Wojcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonano sprawdzenia przewodu kominowego.  
Przewód spalinowy, drzew, ciąg dobry.  
Wentylacja okrus, ciąg dobry.  
Do podłączenia: kocioł gazowy CO t/c  
z kompletem kominu spalinowego.

Inne uwagi:

1 wentylacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gorani Mejskiej i 711

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23-03-2023 podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
ul. 2102

Pieczęć i podpis

Radom dnia 23.03.2023r.

Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 1613/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Bud. Młodo Rodzin, 2 lokality, ul. Listopadowa 19M, 2

będącym własnością Nowa YDEA Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez F.P.H.U. Emax Monitor Wojcicki

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Radomski Marcin

przy udziale: Kierownika budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowej wlotowy
- 2/ Ceramiczne w przewodzie dymowym i spalinowym
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne obrotowe
- 4/ Ciepło w normie
- 5/ Istniejące przewody kominowe wystarczające
- 6/ do potrzeb instalacji urządzeń
- 7/ Dość do kominów dobro
- 8/ Przewody kominowe łączy się
- 9/ do wyfletowane
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Nadzoru Budowlanego i 26

Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Radomski
Upr 2102 /pieczęć i podpis/



**PROTOKÓŁ NR GP/1369/3****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: *NOWA IDEA SP. Z O.O.*Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: *18 N/1*nr działki: *231/142***Warunki przyłączenia**Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: *156/2021* z dnia *11.03.2021r.***Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

**Próba szczelności:**

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt. .... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

podpis

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94  
podpis

**Załącznik:**

Protokół / Opinia kominiarska nr:

*14/3/23*

z dnia

*23.03.2023r.***wykonana przez mistrza kominiarskiego***Marcin Radomski*



Radom, dnia 23.03.2023 r.

Opinia 14/3/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy Disłopodowa nr 19 w Radom  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOVA IDEA Sp. z o.o  
EMAR - Mariusz Kępcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonano sprawdzenia przewodu kominowego.

Przewód sprowadzony do wnętrza budynku.

Przewód wentylacyjny doprowadzony do wnętrza budynku.

Do podłączenia: kocioł gazowy, kotłownia z zainstalowanymi komorami spalania.

inne uwagi:

inwentaryzacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gorawi Miejskiej i z k.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.03.2023 podpis .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Op. 2162

Pieczęć i podpis

# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 17/3/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Bud Jedno Rodzin. 2 Łokietkowy ul. Listopadowa 19A m 1

będącym własnością NOWA GDEA Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez F.P.H.U. EMAR Maszyniwojciech

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Radomski Marcin

przy udziale: Krowczyło budowni

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r..

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady ceramiczne w przewidzianym i dymowym
- 2/ Przewody kominowe odcinek wentylacyjny
- 3/ odcinek ciepły w domu
- 4/ Istotne przewody kominowe wystarczająco do podłączenia urządzeń
- 5/ Dość do kominu domu
- 6/ Przewody kominowe ustają się do wentylacji
- 7/
- 8/
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Moskowi

Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Radomski Marcin  
Upr 2102

pieczęć i podpis/



**PROTOKÓŁ NR GP/1369/4****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR : NOWA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość : **Radom**Ulica : **Listopadowa**nr : 18 N/2nr działki : 231/142

Warunki przyłączenia

Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

**Próba szczelności:**

pieczęć i podpis kierownika budowy

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna  
Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202  
Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.  
Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:

**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

**Załącznik:**

Protokół / Opinia kominiarska nr:

13/3/23

z dnia

23.03.2023r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski



Radom, dnia 23.03.2023

Opinia 13/3/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy diabłowska 19 N nr 2 w Radom  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOVA YDEA Sp z o.o  
EMAR Mariusz Wójcicki

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewody kominowe systemowe + wkłady

ceramiczne  
Dokonała sprawozdanie przewodu kominowego

Przewód spalinowy drzwi cięty dobit

Przewód wentylacyjny drzwi cięty dobit

inne uwagi: Do postawienia kotła drzwi cięty dobit  
z kompletem kominu spalinowego #1  
inwentaryzacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gorgani Krystynej i 76

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.03.2023 podpis .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Upr 2102

Pieczęć i podpis

# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 18B/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Bud. Miodochodny 2 lok. ul. L. i Apokstowe 19W nr 2.

będącym własnością NOWA IDEA sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez F.P.H.U. EMAR Marcin Wójcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza

kominiarskiego Pana Rogoźnicki Marcin

przy udziale: Kierownik budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady
- 2/ ceramiczne w przewidziane dymowym i spalinowym
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne smole
- 4/ Ciepło w nowie
- 5/ Młoci przewidziane kominacji wykorzystująca
- 6/ do porównania umieszczenia
- 7/ Dostatek do kominacji dobre
- 8/ Przewody kominowe nadają się do
- 9/ wykorzystania
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Miodochodny

Bratohonego i 7b

Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Lpnr 2102

/pieczęć i podpis/



**PROTOKÓŁ NR GP/1369/5****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: NOWA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 19P/1nr działki: 231/171Warunki przyłączenia S005/0000028850/0000-1/2021/00003Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021 r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

**Próba szczelności:**

pieczęć i podpis kierownika budowy

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna  
Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202  
Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.  
Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:

**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

Załącznik:

Protokół / Opinia kominiarska nr:

15/3/23

z dnia

23.03.2023 r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski



Opinia 15/3/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy ..... Listopodowa 19P. 1. nr ..... w Radomiu  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez ..... NOWA IDEA Sp. z o.o.  
..... FPIU EMAR Mariusz Wójcili

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin ..... w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonało sprawdzenie przewodu kominowego  
Przewód spłoniony, smyły, cęgi w kominie  
Przewód wentylacyjny, smyły, cęgi w kominie  
Do podłączenia kocioł gazowy kotłowni  
z zamkniętą komorą spalania

inne uwagi:

inwentaryzacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Główny Miejskiej 176

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23-03-2023 podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Upr 2102

Pieczęć i podpis

# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 19/3/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Bud. Jednorodzinny, 2. lokality ul. Leśtopiaskowa 19P nr 1

będącym własnością NOWA IDEA Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez FPH U EMAR Marcin Wojcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Radomski Marcin

przy udziale: Kierownika budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady
- 2/ ceramiczne przewidy spalinowym i dymowym
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne inne
- 4/ cegły u konie
- 5/ jakość materiału kominowego wystarczająca
- 6/ do podłączenia umocnienia
- 7/ Dość do konia dobr
- 8/ Przewody kominowe nadają się do użytkowania
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Nachom

Budowlany i 26

Opiniodawca  
uprawniony mistrz kominiarski  
MIS TRZ KOMINIARSKI  
Marcin Radomski  
1167 2102 /pieczęć i podpis/



**PROTOKÓŁ NR GP/1369/6****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: NOWA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 19P/12nr działki: 231/141Warunki przyłączenia S005/0000028850/00001/2021/00003Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej:  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

**Próba szczelności:**

pieczęć i podpis kierownika budowy

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna  
Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202  
Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.  
Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:

**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

podpis

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej:  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

**Załącznik:**Protokół / Opinia kominiarska nr: 16/3/23z dnia 23.03.2023r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski



Radom, dnia 23-03-2023

Opinia 16/3/27

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy Lisłopodana 19P nr 2 w Radomiu  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOVA YDEA Sp. z o.o.  
EMAR Mariusz Wójcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomskiego Marcina w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dobranie sposobem przewodu kominowego  
Przed sporządzeniem opinii ciąg w wentylację  
wentylację okna ciepła w wentylację  
Do podłączenia - kocioł grzewczy 10+10  
Z uwagi na kominy sporządzone

inne uwagi:

w wentylację

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gonowia Miejskiej, 7/1

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.03.2023 podpis .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Upr 2102

Pieczęć i podpis

# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy

2013/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w

Radom, ul. 2. lokowy nr 2

będącym własnością NOWA YDEA sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez FPHU EMAR Marcin Wójcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza

kominiarskiego Pana Radomski Marcin

przy udziale: Kremusko i budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje:  
Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady ceramiczne
- 2/ w przewodach dymowym i spalinowym
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne omini
- 4/ Ciężi i ułamki
- 5/ Tłoki przewodu kominowego wystrojone do
- 6/ podtrzymywania usłonek
- 7/ Dościsie do kominu dobre
- 8/ Przewody kominowe mieszczą się do użytku
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Moskoni

Buchalnego i li

Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski

WIS ZAKŁAD KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
ul. 2102

pieczęć i podpis/



**PROTOKÓŁ NR GP/1369/7****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: NOWA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 19R/1nr działki: 231/140Warunki przyłączenia S005/0000028850/00001/2021/00003Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021 r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

**Próba szczelności:**

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna  
Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202  
Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.  
Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:

**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

podpis

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

Załącznik:

Protokół / Opinia kominiarska nr:

14/3/23

z dnia

23.03.2023 r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski

Radom, dnia 23-03-2023

Opinia

17/3/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy ..... Listopolska nr 19 Rm 1 Radom  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOWA IDEJA Sp. z o.o.  
EMAR FDU Marcin Wojcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin ..... w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonano sprawdzenie przewodu kominowego  
Przewód spalinowy smywny ciepły wykonany  
Przewód wentylacyjny smywny ciepły wykonany  
Do podłączenia kotła grzewczego  
z zasilaniem komornym spalania SM.

inne uwagi: wentylacja.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gwarant wykonania i 76

Potwierdzenie odbioru opinii:  
dnia 23-03-2023 podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI  
Marcin Radomski  
Dnr 2102

Pieczęć i podpis



# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 213/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w .....

Bud. Jednorodzin. 2 lokadowy ul. Lisłopodów 19 R. nr 1.

będącym własnością NOWA IDEJA Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez F.P.H.U. EMAN Marcin Wojcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza

kominiarskiego Pana Marcin Koni

przy udziale: Krzysztof Gajda

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady
- 2/ ceramiczne w przewodzie dymowym i spalinowym
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne aluminiowe
- 4/ czyste w środku
- 5/ Jeśli przewody kominowe wystarczająco do
- 6/ postawionych wymogów
- 7/ Dość do kominów dobre
- 8/ Przewody kominowe nadają się do użytku
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Kohou

B. Szlachetko 21/

Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI  
Marcin Radomski Upr 2102 /pieczęć i podpis/

**PROTOKÓŁ NR GP/1369/18****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: Nowa IDEA Sp. z o.o.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 192/2nr działki: 231/140Warunki przyłączenia S005/0000028850/00001/2021/00003Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021 r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

**Próba szczelności:**

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

podpis  
**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

Załącznik:

Protokół / Opinia kominiarska nr:

17/3/23z dnia 23.03.2023 r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski



Radom, dnia 23.03.2023

Opinia

17/3/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy ..... Leszajewo nr 19 R m 2 Radom  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOWA IDEA Sp. z o.o.  
EMAR FDU marcin wojcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonało sprawdzenie przewodu kominowego  
nowej spalarni dmuchawy ciężkiej  
Przewód wentylacyjny dmuchawy ciężkiej  
Do podłączenia skrajnej granicz  
z zestawem kominowy spalnia 8M1

inne uwagi:

wentylacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w ..... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gorah 17.03.23

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.03.2023 podpis .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Upr 2102

Pieczęć i podpis

# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 213/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w .....

Bud. Jednorodny, 2. lok. d. ul. Dąbopodsz 19 R. nr 2

będącym własnością NOWA JDEH Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez F.P.I.U. EMAR Marcin Wojcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza

kominiarskiego Pana Piotra Koni

przy udziale: Kierownika Budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wloty
- 2/ ceramika w przewodach dymowych i spalinowych
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne sztywne
- 4/ cegły w murze
- 5/ Jakość materiału kominowego wykorzystującego do
- 6/ postawienia muru
- 7/ Dość do muru dobre
- 8/ Przewody kominowe nie dotyczą się do wytkoczenia
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Kohen  
B. Szlachetko, 211

Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Upr 2102

/pieczęć i podpis/



**PROTOKÓŁ NR GP/1369/19****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: NOWA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 231/169 19S/1nr działki: 231/169Warunki przyłączenia S005/0000028939/00001/2021/00003Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021r**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

**Próba szczelności:**

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

podpis

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

**Załącznik:**Protokół / Opinia kominiarska nr: 1813/23z dnia 23.03.2023 r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski

Radom, dnia 23.03.2023 r.

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
Marcin Radomski  
Ruda Mała 45, 26-624 Kowala  
Punkt Zgłoszeń i Informacji  
Radom, ul. Królowej Jadwigi 12A  
tel. 07603 231 633, 07490 695 586  
098 331 33 60 NIP: 948-111-94-38

Opinia 18/3/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy Listopadowa 19 s. nr 1 w Radomiu  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOWA YDEA Sp. z o.o.  
IFP.H.U. EMAR Mariusz Wojcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonano sprawdzenia przewodu kominowego  
Przewód spalinowy, smolny, ciepły w komie  
Przewód wentylacyjny, smolny, ciepły w komie  
Do podłączenia skocioł gowy kotła  
z kombiety kominy spolnie AI

inne uwagi: inwentaryzacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gonimni Miejskiej i 210

Potwierdzenie odbioru opinii:  
dnia 23.03.2023 podpis .....

- Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
  2. Szkic orientacyjny na odwrocie
  3. Niepotrzebne skreślić

**Opiniodawca**  
 /uprawniony mistrz kominiarski/  
 MISTRZ KOMINIARSKI  
 Marcin Radomski  
 Upr 2102  
 Pieczęć i podpis



# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 22/3/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Buła Jedno Rodzinny 2 lokadowy ul. Aleksandrowska 195 nr 1.  
będącym własnością Nowa YDEA Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez FPH U EMAR Mariusz Wojcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Radomskiego Marcina

przy udziale: Krenowicki Józef

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady
- 2/ Ceramiczne przewody dymowe i spalinowe
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne różne
- 4/ czeg. u. nowe.
- 5/ Kształt przewodu kominowego wystarczająco
- 6/ do podtrzymania uszkei
- 7/ Dostatek do kominów dobre
- 8/ Przewody kominowe nadają się do użytku
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Moskwa

Budowlana 17

Opiniodawca

uprawniony mistrz kominiarski

MIS PRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski pieczęć i podpis/  
Lipr 2102

**PROTOKÓŁ NR GP/1369/10****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: *NOWA IDEA SP. Z O.O.*Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: *18512*nr działki: *231/169*Warunki przyłączenia *S005/0000028939/00001/2021/00003*Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: *156/2021* z dnia *11.03.2021r.***Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

**Próba szczelności:**

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

podpis  
**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

Załącznik: Protokół / Opinia kominiarska nr: *19/3/23* z dnia *23.03.2023r.*

wykonana przez mistrza kominiarskiego

*Marcin Radomski*



Opinia 19 B/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy Ligodowska 195 nr 2 w Radomiu  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOLA YDEA SP. Z O.O.  
EMAR Maxima Wojcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonano sprawdzenia przewodów kominowych  
Przewód spalinowy drożny, wagi i kominy  
Przewód wentylacyjny drożny, wagi i kominy  
Do postawienia: kominów gazowych w tym  
z kompletem komina spalinowego A1

inne uwagi:

i wentylacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gorami Miejskiej 1211

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.03.2023 podpis .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Upł. 2102

Pieczęć i podpis

Radom, dnia 23-03-2023 r.

# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 23/3/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Buś Jedno Radom 2 lokalowa ul. Aleksandrowa 19 S nr 2

będącym własnością NOWA IDEA Sp. z o.o. EMAR Marcin Wójcik

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez EPHV EMAR Marcin Wójcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Radomski Marcin

przy udziale: Krawczyk Adam

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe... systemowe... + wkłady ceramiczne
- 2/ w przewidywaniu dymowym i spalinowym
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne drzwi
- 4/ czyste wewnątrz
- 5/ Istotne przesłony kominowej wystarczająco
- 6/ przetrzymują unosić
- 7/ Dostęp do komina dobre
- 8/ Przewody kominowe nadają się do użytku
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Radom

Buś Jedno 19/21

Opiniodawca  
 MISTRZ KOMINIARSKI  
 uprawniony mistrz kominiarski  
 Marcin Radomski  
 1102  
 /pieczęć i podpis/



**PROTOKÓŁ NR GP/1369/11****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: NOWA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 197/1nr działki: 231/168Warunki przyłączenia S005/0000028939/00001/2021/00003Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021 r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

**Próba szczelności:**

pieczęć i podpis kierownika budowy

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiary dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

Załącznik: Protokół / Opinia kominiarska nr: 20/3/23 z dnia 23.03.2023 r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski

Opinia 20.B/23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy Listopadów nr 19 Tm 1 w Radomiu  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOWA IDEA Sp z o.o  
EMAR Mariusz Łojcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonano sprawdzenie przewodów kominowych  
Przewody kominowe spełniają i wentylacyjną  
Odmroze, ciepłota w komie

Do podłączenia kanał gazowy co tu  
z zamkniętą komorą spalania  
inne uwagi: i wentylacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gorzoni Miejskiej 176

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.03.2023 podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Wpr 2102

Pieczęć i podpis



# Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 29/B/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Biał Jedno Rodziny 2 lokalowy, ul. Listopadowa 19T, nr 1

będącym własnością NOWA JDEA SP. Z O.O.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez FPI+U EMAR Marcin Wójcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Radomski Marcin

przy udziale: Krenowka budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr 81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje: Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady ceramiczne
- 2/ w przewody spalinowym i dymowym
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne dobre
- 4/ czyste w całości
- 5/ Istotnie przewody kominowe wystraszają
- 6/ do porównania w całości
- 7/ Do isw do kominu dobre
- 8/ Przewody kominowe mogą się do użytkowania
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Woskom

Białobrzegie i U

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
uprawniony mistrz kominiarski  
Marcin Radomski  
Ul. 2102

/pieczęć i podpis/

**PROTOKÓŁ NR GP/1369/12****odbioru i próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej**INWESTOR: NOWA IDEA SP. Z O.O.Miejscowość: **Radom**Ulica: **Listopadowa**nr: 19T/2nr działki: 231/168Warunki przyłączenia S005/0000028938/00001/2021/00003Decyzja pozwolenia na budowę instalacji gazowej nr: 156/2021 z dnia 11.03.2021r.**Oświadczenie kierownika budowy**

Oświadczam, że instalacja wewnętrzna gazu została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej. Instalacja gazowa została wykonana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Instalacja gazowa jest sprawna i gotowa do napełnienia gazem. Informuję, że uruchomienia i regulacji kotłów gazowych dokonuje autoryzowany serwis.

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

pieczęć i podpis kierownika budowy

**Próba szczelności:**

Medium: powietrze Ciśnienie próby: 210 kPa Czas trwania: 30 min. Wynik próby: instalacja szczelna

Pomiaru dokonano manometrem rejestrującym: nr. fabr. 2531; kl. 0,05; zakres: -0,1 - 1 MPa; rok legalizacji 202

Pozytywna próba szczelności upoważnia do zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazem.

Zgodnie z warunkami i decyzją instalację gazową wykonano do n/w odbiorników gazowych:

- kocioł gazowy szt 1 - kuchnia gazowa szt..... - .....szt.....

Reduktor gazu Q=10m<sup>3</sup>/h oraz gazomierz określony w warunkach montuje:**Członkowie komisji:**

Imię i nazwisko Inwestora

**Marek Wojcieszek**

kierownik budowy

**MAREK WOJCIESZEK**  
KIEROWNIK BUDOWY I ROBÓT  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji gazowych  
Nr ewid. GP-III-7342/32/94

podpis

Załącznik: Protokół / Opinia kominiarska nr: 21/3/23 z dnia 23.03.2023r.

wykonana przez mistrza kominiarskiego

Marcin Radomski



Opinia 21.13.23

z wyników przeprowadzonych oględzin - urządzeń grzewczo - kominowych

w budynku przy ulicy ..... listopadowej nr 19 Tm? w Radomiu  
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez NOWA IDEA Sp. z o.o.  
..... F.P.T.U. EMAR Mariusz Wojcik

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Radomski Marcin w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dokonało sprawozdanie przewodu kominowego  
Przewód spalinowy smyś, cieg, w komie  
Przewód wentylacyjny smyś, cieg, w komie  
Do postawienia: komina górnym cot 40  
z ramieniem komina sprężarki

inne uwagi:

i wentylacje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690) w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r./Dz.U.nr 89 pozycja., 414/, (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn .zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Główny Miejskiej i 2K

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23-03-2023 podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
/uprawniony mistrz kominiarski/

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Radomski  
Ipr 2102

Pieczęć i podpis

Radom, dnia 23.03.2023 r.

## Protokół sprawozdawczo opiniodawczy 25/3/23

z dokonanej kontroli oględzin przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku położonym w Radomiu

Budynek Jedno Rodzina 2. lokality ul. Liszowskiej 19 T nr 2

będącym własnością NOWA JENA Sp. z o.o.

nowo- wybudowanym - przebudowanym przez FPHU ENAR Mariusz Wojcik

Oględziny - kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza

kominiarskiego Pana Radosława Kosińskiego

przy udziale: Kierownika budowy

w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz.414/, z późn. zmianami, Dz.U. 156 z dn. 09.2006, Dz.U. 99 z dn. 05.06.2007, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr 81 poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz.460/ oraz Rozp. Min. Spraw Wew. i Adm. Dz.U. 121 z dn. 10.07.2003r.

W wyniku kontroli - oględzin obejmujących stan surowy - użytkowy budynku stwierdzono co następuje:  
Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

- 1/ Przewody kominowe systemowe + wkłady
- 2/ Ceramika i przewody dymowe i spalinowe
- 3/ Przewody kominowe i wentylacyjne smole
- 4/ obciążenie w normie
- 5/ Stan przewodu kominowego uszczelnienie
- 6/ do projektowanego umieszczenia
- 7/ Dalsze do komina dobrze
- 8/ Przewody kominowe udają się do wystrzału
- 9/
- 10/

Protokół sporządzono w 2 egz., po 1 egz. dla Nowej

Budowlanej i 2/

Opiniodawca

MISTRZ KOMINIARSKI  
uprawniony mistrz kominiarskiMarcin Fladomski  
11br. 2102

/pieczęć i podpis/